

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年9月	QPG-FS64VZ	アルミウイング	FS64VZ-523686
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
537,108km	380PS/279KW	A/T イノマツト 12速	エア－	長：10,020 mm 幅：2,370 mm 高：2,640 mm 門高：2,550 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
ミッション						燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		上物仕様			異音	◎	
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	オイル漏れ	◎	
クラッチ	／		床材質	／	木材	デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							





特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	9			245/70R19.5	245/70R19.5		
	7	5		245/70R19.5	245/70R19.5		
9	8	8	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
6	6	4	3	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				11	ー		
素材：スチール				備考：スベアー以外スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パプコ	769A7450	平成29年
【備考】引き出しフック10対。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。前立て内側下部へコミ有。リヤ台枠へコミ、観音扉隙間有。右観音扉下部ヒンジ曲り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】