

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年11月	QPG-FS64VZ	アルミウイング	FS64VZ-511513
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
545,996km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,600 mm 幅：2,390 mm 高：2,600 mm 門高：2,520 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	へたり、タバコ穴、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト（種類）	－	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーケース	オルタネーター	◎		ヘッドライト（不具合）	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ（運転席）	◎		ウィンカー	◎	前：後：サイド：
水漏れ	◎		パワーウィンドウ（助手席）	◎		ワイパー	○	水拭き悪い
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	カバー傷
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	○	フロントパイプ腐食	オーディオ	－	ラジオCD付			
ターボ	◎		オーディオ（不具合）	◎		点検項目	結果	状態
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ（色）	－	カラー	ハンドル	○	擦れ
ミッション			バックカメラ（不具合）	◎		エアサス（種類）	－	リヤエアサス
点検項目	結果	状態	電格ミラー	◎		エアサス（不具合）	◎	
ギア鳴き	◎		ETC	◎	2.0	パワーステアリング	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	◎	アナログ	リーフサス	◎	
クラッチ	◎		デフ			燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
異音	◎					点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎		異音	◎		異音	◎	
リターダ	／		オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎	
			デフロック	◎		デフロック	◎	

特記事項	キャブ内汚れ傷
記録簿	有（H28.11～R1.11）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	10			245/70R19.5	245/70R19.5		
7	7			245/70R19.5	245/70R19.5		
10	10	9	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
9	9	9	9	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	7	12		スペア	245/70R19.5	245/70R19.5	
素材：アルミ				備考：スベアータイヤのみ、スタッドレスタイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	15W-08295	平成27年(不明)
【備考】センターローラー。ラッシングレール2段。引き出しフック9対。庫内灯6ケ。90度ストッパー。			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ