

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
トヨタ	平成22年11月	BKG-XZU414	平ボディ	XZU414-1015136
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
27,094km	136PS/100KW	M/T 6速	パキューム	長: 3,460 mm 幅: 1,900 mm 高: 380 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル漏入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	インタークーラーホース 滲み有り。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎	全席パワーウィンドウ	ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	ナビ兼用			
冷却水回収	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	結果	状態	
ギア鳴き	◎		ETC	◎	標準	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	/		エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	/							
上物仕様			デフ			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	結果	状態	
床材質	/	木材	異音	◎		オイル漏れ	◎	
			デフロック	/				





特記事項 キャブ内汚れ、傷。電動キャブチルト。助手席ドア交換跡有。左ピラー曲り有。スターターキー1本、スペアキー1本。

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	3	5		205/70R17.5	205/70R17.5		
	—	—		—	—		
5	5	5	5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア	205/70R17.5	—	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車		平成22年
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------