

| 車両情報          |             |          |              |             |                         |
|---------------|-------------|----------|--------------|-------------|-------------------------|
| 車名            | 初年度登録       | 型式       | 形状           | 車台番号        |                         |
| UDトラックス       | 平成16年9月     | KL-CD48L | シャーシ         | CD48L-32369 |                         |
| 走行            | 馬力          | シフト      |              | ブレーキ        | ボディ内寸                   |
| 約 1,200,000km | 370PS/272KW | セミA/T    | エスコット H/L 6速 | エア－         | 長：mm 幅：mm<br>高：mm 門高：mm |



◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    /：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |         | 電装関係     |    |           | キャビン   |    |                                |
|-------|----|---------|----------|----|-----------|--------|----|--------------------------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態      | 点検項目     | 結果 | 状態        | 点検項目   | 結果 | 状態                             |
| 異音    | ◎  |         | エアコン     | ○  | 冷えない      | シート    | ○  | 破れ、へたり、<br>擦れ、汚れ               |
| オイル混入 | ◎  |         | スターター    | ◎  |           | ヘッドライト | ○  | H I D、右不灯、<br>左不灯              |
| オイル漏れ | ○  | ロッカーカバー | オルタネーター  | ◎  |           | ウィンカー  | △  | 後：点検不可<br>サイド：点検不可<br>テールランプ無し |
| 水混入   | ◎  |         | P/W（運転席） | ◎  |           | ワイパー   | ◎  |                                |
| 水漏れ   | ◎  |         | P/W（助手席） | ◎  |           | ミラー    | ◎  |                                |
| 燃料漏れ  | ◎  |         | 坂道発進装置   |    | 点検不可      |        |    |                                |
| 排気    | ◎  |         | 異常ランプ    | △  | T/Mシステム   |        |    |                                |
| マフラー  | ◎  |         | オーディオ    | ◎  |           |        |    |                                |
| ターボ   | ◎  |         | バックカメラ   | /  |           |        |    |                                |
| 冷却水吹返 | ◎  |         | 電格ミラー    | ○  | 不動        |        |    |                                |
|       |    |         | ETC      | ◎  | 20        |        |    |                                |
|       |    |         | タコグラフ    | ◎  | アナログ、デジタル |        |    |                                |
| ミッション |    |         | 上物仕様     |    |           |        |    |                                |
| 点検項目  | 結果 | 状態      | 点検項目     | 結果 | 状態        |        |    |                                |
| ギア鳴き  |    | 点検不可    | 床材質      | /  |           |        |    |                                |
| ギア抜け  |    | 点検不可    |          |    |           |        |    |                                |
| クラッチ  | △  | 切れない    |          |    |           |        |    |                                |
| 異音    |    | 点検不可    |          |    |           |        |    |                                |
| オイル漏れ | ○  | リヤシール   |          |    |           |        |    |                                |
| リターダ  |    | 点検不可    |          |    |           |        |    |                                |
|       |    |         |          |    |           | デフ     |    |                                |
| 点検項目  | 結果 | 状態      | 点検項目     | 結果 | 状態        |        |    |                                |
| 異音    |    |         | 異音       |    |           |        |    |                                |
| オイル漏れ | ◎  | 点検不可    | オイル漏れ    | ◎  | 点検不可      |        |    |                                |
| デフロック | /  |         | デフロック    | /  |           |        |    |                                |

|      |                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| 特記事項 | エスコットランプ点灯<br>クラッチ切れない<br>ヒューズボックス廻りバラシ<br>ディスプレイが故障表示のためオドメーター未確認 |
| 記録簿  | 無（）                                                                |

| タイヤ残量   |   |   |   | タイヤサイズ       |              |              |              |
|---------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 単位：mm   |   |   |   |              |              |              |              |
| 2       | 1 |   |   | 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR |              |              |
| —       | — |   |   | —            | —            |              |              |
| 4       | 5 | 4 | 4 | 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR |
| 0       | 0 | 1 | 1 | 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR |
| スペア     |   |   |   | —            | —            |              |              |
|         |   |   |   | —            | —            |              |              |
| 素材：スチール |   |   |   | 備考：          |              |              |              |

| 上物仕様     |        |          |     |
|----------|--------|----------|-----|
| 上物名      | メーカー   | 型式「製造番号」 | 年式  |
| 【備考】     |        |          |     |
| 【備考】     |        |          |     |
| 【備考】     |        |          |     |
| 外装状態     |        |          |     |
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび  | 飛石  |
| 有        | 見えない   | 中        | 点傷有 |



|          |           |    |     |    |        |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|--------|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 【外装】     |           |    |     |    | 【ボデー内】 |    |          |           |           |         |
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |