

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成20年11月	BKG-FE82BS	オーブントップ	FE82BS-550037
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
202,026km	130PS/96KW	M/T 5速	バキューム	長：5,650 mm 幅：2,080 mm 高：2,810 mm 門高：2,710 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風量少ない	シート	○	擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	—	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウinker	◎	前：後：サイド：
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	△	E/Gシステム	走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	—		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		オーディオ (不具合)	◎		ハンドル	○	擦れ
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ (色)	—		エアサス (種類)	—	
ミッション			バックカメラ (不具合)	◎		エアサス (不具合)	／	
点検項目	結果	状態	電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ギア鳴き	◎		ETC	／		リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	／		燃料タンク	◎	100L
クラッチ	◎		デフ			点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎		デフロック			オイル漏れ	◎	
リターダ	／					デフロック	／	

特記事項	導風板一部塗装はげ、 Fogレンズ割れ
記録簿	無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
0	0			205/75R16	205/75R16		
—	—			—	—		
2	3	3	2	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				11	—	205/75R16	—
素材：鉄				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
オーブントップ	日本フルハーフ	T1EH「135」	
【備考】庫内雨漏り有り、シート補修跡有り			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ