

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年6月	TKG-FBA50	冷凍バン	FBA50-540501
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
355,863km	150PS/110KW	A/T 6速	バキューム	長：3,000 mm 幅：1,670 mm 高：1,760 mm 門高：1,750 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	－	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	ハロゲン
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	◎	前：後：サイド：
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	－	ナビ付き			
ターボ	◎							
冷却水吹き返し	◎							
ミッション			オーディオ (不具合)	◎		走行関係		
点検項目	結果	状態	バックカメラ (色)	－	カラー	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		バックカメラ (不具合)	◎		ハンドル	○	擦れ
ギア抜け	◎		電格ミラー	◎		エアサス (種類)	－	
クラッチ	◎		ETC	◎	標準	エアサス (不具合)	／	
異音	◎		タコグラフ	／		パワーステアリング	◎	
オイル漏れ	◎					リーフサス	◎	
リターダ	／					燃料タンク	◎	70L スチール
						デフ		
点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	

特記事項	キャビン汚れ、傷。
記録簿 有 (H27/12～R2/6)	)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	4	3		205/75R16	205/75R16		
	－	－		－	－		
2	2	2	2	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
－	－	－	－	－	－	－	－
スペア				8	－		
				素材：鉄	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	H156145	平成27年
【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。 ラッシングレール1段。 庫内灯1ケ。 前方水抜き穴2ケ。 90度ストッパー。 左スライド式サイド扉。			
直結	東プレ	XV22LOC-P	平成27年
【備考】-30℃設定（1hで+4℃→ -26℃確認）			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ