

車両情報					
車名	年式	型式	形状	車台番号	
日野	平成26年10月	QPG-FW1EXEG	アルミウイング	FW1EXE-10971	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
286.681km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,600 mm 高：2,610 mm	幅：2,380 mm 門高：2,520 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	スレ 汚れ 穴あき
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	－	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	前：	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎			後：	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ワイパー	サイド：	
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	－		ミラー	◎	
ターボ	◎		オーディオ (不具合)	◎		走行関係		
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ (色)	－		点検項目	結果	状態
ミッション			バックカメラ (不具合)	◎		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	バックカメラ	◎		エアサス (種類)	－	リヤエアサス
ギア鳴き	◎		（不具合）	◎		エアサス (不具合)	◎	
ギア抜け	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
クラッチ	◎		ETC	◎		リーフサス	◎	
異音	◎		タコグラフ	◎		燃料タンク	◎	200L 300L
オイル漏れ	◎		デフ			点検項目	結果	状態
リターダ	◎					異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	

特記事項	キャブ内汚れ・キズ
記録簿 有 (H27/10～R2/10	)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
2	3			245/70R19.5	245/70R19.5		
2	2			245/70R19.5	245/70R19.5		
7	7	8	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
8	8	4	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア	10	0		スベア	245/70R19.5	－	
素材：				備考：リヤタイヤ・スベアタイヤ：スタッドレスタイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	14W-08108	
【備考】 センターローラー ラッシングレール2段 引き出しフック9対 庫内灯6ヶ 90度ストッパー 燃料タンク2ヶ (200ℓ・300ℓ)			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-B3MRA2	
【備考】 寸法 全長1570mm・全幅2290mm・有効長1240mm・有効幅2215mm 最大荷重1000K 格納式2枚折			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ