

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成27年12月	QPG-CD5ZA	冷凍バン	JNCMM60C0GU001441
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
582.201km	380PS/279KW	A/T エスコット	エア－	長：9,480 mm 幅：2,280 mm 高：2,320 mm 門高：2,280 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	デジタル	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	/		床材質	/	アルミ	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項 キャブ、ボデー看板消し荒め塗装、キャブ内汚れ

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	3			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
0	4	1	6	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
1	4	3	2	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア				スベア			
0				275/80R22.5			
—				—			
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	ELGO 「E7E1738」	平成27年12月
【備考】ラッシング2段、庫内灯6ヶ、水抜き穴4ヶ所、システムフロア			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU85SA	平成27年12月
【備考】-30℃設定			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6476D	平成27年12月
【備考】最大昇降質量1,000kg			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】