

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成25年7月	TKG-XZU710M	クレーン付平	XZU710-0006567
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
47,220km	136PS/100KW	M/T 5速	パキウム	長:3,750 mm 幅:1,890 mm 高:360 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	ビニールカバー付
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左ステー折れ補修有。

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 *H31、1月26442Km時クラッチオーバーホール済（記録簿有）。キャブ内汚れ、傷。スターターキー1本、スベアキー2本。
フロントバンパー曲がり。

記録簿 有（H27/6～R4/1）

タイヤ残量





単位: mm

7	7		
—	—		
5	6	5	3
—	—	—	—
スベア		7	—

タイヤサイズ			
	<u>215/70R17.5</u>	<u>215/70R17.5</u>	
	—	—	
<u>215/70R17.5</u>	<u>215/70R17.5</u>	<u>215/70R17.5</u>	<u>215/70R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>205/70R17.5</u>	—
素材：スチール 備考：スペアタイヤサイズ違い。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	不明		
【備考】床板割れ。前立て曲り亀裂有。リヤ煽り右バーチカルロック不良。床後方スロープハンガー付。			
クレーン／クレーン	ユニック	URV263H 「F331271」	平成25年5月
【備考】2.63 t。3段ブーム。ハイアウトリガー。巻過防止装置不良。ワイヤー曲り要交換。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------