

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
ホルボ	平成30年5月	QKG-H2TDA1	トラクタ	YV2RM00A1HA814562
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
395,363km	460PS/338KW	A/T	エア	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	エンジン始動性悪い	エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、シリンダヘッド、プロバイフィルターにじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	○	エアシステム異常	走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	◎	
			上物仕様			燃料タンク	◎	アルミ 480L
			点検項目	結果	状態	デフ		
			床材質	/		点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	





特記事項 インテークパイプ取付ボルト2本欠損、460PS.
記録簿 有 (R1/5~R4/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
13	13			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
10	6	3	4	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	—	14		スペア	—	295/80R22.5	

素材:アルミ 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	JOST	JSK40 「12333507 E4」	平成30年5月
【備考】タイヤハウス割れ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



- 【外装】
- 外装キズ
 - 外装へこみ
 - うき
 - 曲がり
 - サビ
 - 補修跡
 - 割れ
- 【ボデー内】
- 庫内キズ
 - 庫内へこみ
 - 庫内穴あき
 - 床汚れ