

車両情報					
車名	年式	型式	形状	車台番号	
日野	平成30年1月	2PG-FW1AHG	冷凍バン	FW1AH-100957	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
274,377km	380PS/279KW	M/T 7速	エア―	長：9,350 mm 高：2,460 mm	幅：2,290 mm 門高：2,400 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	―	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	◎	前： 後： サイド：
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	―		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		オーディオ (不具合)	◎		ハンドル	◎	擦れ
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ (色)	―	カラー	エアサス (種類)	―	リヤエアサス
ミッション			バックカメラ (不具合)	◎		エアサス (不具合)	◎	
点検項目	結果	状態	電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ギア鳴き	◎		ETC	◎	2.0	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
クラッチ	◎		デフ			点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	◎					デフロック	◎	

特記事項	キャブ内汚れ、傷。インパネポケット欠品。タコグラフ欠品。
記録簿 有 (H31/1`R2/10	)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	8			245/70R19.5	245/70R19.5		
8	9			245/70R19.5	245/70R19.5		
9	6	7	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
9	8	8	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				1	―		
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA8381「B170784」	平成29年
【備考】断熱：リヤ90mmサイド75mm。床キーストン。ショルダーレーン4列。ラッシングレール2段。水抜き穴前2ヶ、後2ヶ。側面上部角左右LED車内灯。左観音式サイド扉。			
サブエンジン (スタンバイ付)	菱重	TU100SAX25	平成29年
【備考】-35℃設定 (1hで+6℃→ -20℃確認)			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ