

| 車 両 情 報   |             |             |         |                          |                           |
|-----------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状      | 車台番号                     |                           |
| いすゞ       | 平成30年9月     | 2PG-CYJ77C  | アルミウィング | CYJ77C-7003723           |                           |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ    | ボディ内寸                    |                           |
| 456,409km | 380PS/279KW | セミA/T スムーサー | エア-     | 長:9,670 mm<br>高:2,650 mm | 幅:2,400 mm<br>門高:2,570 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル混入 | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| 水混入   | ◎  |    |
| 水漏れ   | ◎  |    |
| 燃料漏れ  | ◎  |    |
| 排気    | ◎  |    |
| マフラー  | ◎  |    |
| ターボ   | ◎  |    |
| 冷却水吹返 | ◎  |    |

| ミッション |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ◎  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | ／  |    |

| 電装関係      |    |      |
|-----------|----|------|
| 点検項目      | 結果 | 状態   |
| エアコン      | ◎  |      |
| スターター     | ◎  |      |
| オルタネーター   | ◎  |      |
| P/W (運転席) | ◎  |      |
| P/W (助手席) | ◎  |      |
| 坂道発進装置    | ◎  |      |
| 異常ランプ     | ◎  |      |
| オーディオ     | ◎  |      |
| バックカメラ    | ◎  | カラー  |
| 電格ミラー     | ◎  |      |
| ETC       | ◎  | 標準   |
| タコグラフ     | ◎  | アナログ |

| 点検項目 | 上物仕様<br>結果 | 状態 |
|------|------------|----|
| 床材質  | /          | 木材 |

| 点検項目   | キャビン |      |
|--------|------|------|
|        | 結果   | 状態   |
| シート    | ○    | タバコ穴 |
| ヘッドライト | ◎    | LED  |
| ウィンカー  | ◎    |      |
| ワイパー   | ◎    |      |
| ミラー    | ◎    |      |

| 点検項目  | 走行関係 |                   |
|-------|------|-------------------|
|       | 結果   | 状態                |
| リーフサス | ◎    |                   |
| エアサス  | ◎    | リヤエアサス            |
| パワステ  | ◎    |                   |
| バンドル  | ○    | 一部キズ有り            |
| 燃料タンク | ◎    | スチール<br>300L 300L |

| 点検項目  | デフ結果 | 状態 |
|-------|------|----|
| 異音    | ◎    |    |
| オイル漏れ | ◎    |    |
| デフロック | ◎    |    |

特記事項 エンジンキ-2本、ボデーキ-3本、11/16車載済み江口  
記録簿 無()

タイヤ残量





単位: m

|     |    |    |   |
|-----|----|----|---|
|     | 12 | 11 |   |
|     | 11 | 10 |   |
| 7   | 9  | 9  | 6 |
| 5   | 5  | 4  | 4 |
| スベア |    | 10 | — |

| タイヤサイズ             |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |                    |                    |
| <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |                    |                    |
| <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |
| <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |
| スペア                |                    | <u>245/70R19.5</u> | —                  |
| 素材：スチール            | 備考：                |                    |                    |

| 上物仕様                       |         |          |         |
|----------------------------|---------|----------|---------|
| 上物名                        | メーカー    | 型式「製造番号」 | 年式      |
| アルミウイング                    | 日本フルハーフ | DKL      | 平成30年9月 |
| 【備考】ラッシング2段、庫内灯4個、引出しフック9対 |         |          |         |
|                            |         |          |         |
| 【備考】                       |         |          |         |
|                            |         |          |         |
| 【備考】                       |         |          |         |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |



| 【外装】 |       |    | 【ボデー内】 |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|--------|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり    | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |