

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 1年3月	2PG-FU75HZ	冷凍バン	FU75HZ-500281
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
313,497km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 12速	エア－	長：9,262 mm 幅：2,275 mm 高：2,334 mm 門高：2,282 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	運転席側シートカバー 背もたれ部破れ。 破れ、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	－	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウinker	◎	前： 後： サイド：
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	ヒーター、ワイパー付 きパワーミラー。
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	－				
ターボ	◎		オーディオ (不具合)	◎				
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ (色)	－				
ミッション			バックカメラ	◎				
点検項目	結果	状態	バックカメラ (不具合)	◎				
ギア鳴き	◎		電格ミラー	◎				
ギア抜け	◎		ETC	◎	2.0			
クラッチ	／		タコグラフ	◎	アナログ			
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
			走行関係			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
			ハンドル	◎		異音	◎	
			エアサス (種類)	－	総輪エアサス	オイル漏れ	◎	
			エアサス (不具合)	◎		デフロック	／	
			エアサス (不具合)	◎				
			パワーステアリング	◎				
			リーフサス	／				
			燃料タンク	◎	アルミ 400L 400L			

特記事項	プログレード、ドライブレコーダー付き。
記録簿 有 (R2/2)	)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	6	295/80R22.5	295/80R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
－	－	－	－	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
1	2	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
4	4	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
スベア	14	スベア	295/80R22.5	スベア	295/80R22.5	スベア	295/80R22.5
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA8857-2「B190145」	令和 1年2月
【備考】フェリーフック2対、ショロダー4列、ラッシング2段、エアリブ、LED 庫内灯2列、水板穴x3、左サイドドア観音開き、リヤドア観音開き。			
サブエンジン (スタンバイ付)	菱重	TU 100SA-	令和 1年
【備考】-35℃設定。			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ