

車両情報					
車名		年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう		平成30年12月	TPG-FEB50	冷凍バン	FEB50-572084
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
77,885km	150PS/110KW	M/T 5速		バキューム	長：4,294 mm 幅：1,969 mm 高：1,882 mm 門高：1,866 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	—	
オイル漏れ	○	オイルフィルターにじみ	オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	前：◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎			後：◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ワイパー	サイド：◎	
排気	◎		異常ランプ	◎			◎	
マフラー	◎		オーディオ	—		ミラー	◎	
ターボ	○	オイルにじみ	オーディオ (不具合)	◎		走行関係		
冷却水吹き返し	◎					点検項目	結果	状態
ミッション			バックカメラ (色)			ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	バックカメラ (不具合)	◎		エアサス (種類)	—	
ギア鳴き	◎		バックカメラ	◎		エアサス (不具合)	／	
ギア抜け	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
クラッチ	◎		ETC	◎		リーフサス	◎	
異音	◎		タコグラフ			燃料タンク	◎	
オイル漏れ	◎					デフ		
リターダ	／					点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ		
						デフロック	／	

特記事項
記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	2	2		205/70R17.5	195/70R17.5		
	—	—		—	—		
0	1	0	0	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				9	—		
				素材：鉄	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「H182966」	平成30年11月
【備考】左スライドドア、I型キーストン、水抜き穴×2、ラッシング2段、エアリブ、庫内灯×2、			
直結	東プレ	XV32LOC-P「H182966」	平成30年11月
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ