

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成28年6月	TKG-FC9JDA	塵芥車	FC9JDA-10591
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
241,785km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長： mm 幅： mm 高： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーケース エンジン、ミッション 継ぎ目にしみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	
電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ折れ
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板
キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項

記録簿 有 (H30/6~R3/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	2			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
4	7	3	3	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	新明和工業	R081-17301	平成28年6月
【備考】容積8.1、積載荷重中心位置荷箱前端より1.540m、巻込み式・ダンプ排出 ※内部当て板修理跡あり。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------