

| 車両情報      |             |             |         |                                                 |
|-----------|-------------|-------------|---------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状      | 車台番号                                            |
| いすゞ       | 平成28年1月     | TKG-FRR90S2 | アルミウイング | FRR90-7087302                                   |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ    | ボディ内寸                                           |
| 169,909km | 210PS/154KW | M/T 6速      | エア－     | 長：6,230 mm 幅：2,210 mm<br>高：2,400 mm 門高：2,290 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |      | キャビン   |    |              |
|-------|----|----|----------|----|------|--------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態   | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |      | シート    | ○  | 破れ、擦れ、汚れ     |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |      | ヘッドライト | ◎  | H I D        |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |      | ウィンカー  | ◎  |              |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |      | ワイパー   | ◎  |              |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |      | ミラー    | ◎  |              |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ◎  |      | 走行関係   |    |              |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |      | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| マフラー  | ○  |    | オーディオ    | ◎  |      | リーフサス  | ◎  |              |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ◎  | カラー  | エアサス   | ／  |              |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |      | パワステ   | ◎  |              |
| ミッション |    |    | ETC      | ◎  | 標準   | ハンドル   | ○  | 擦れ           |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | タコグラフ    | ◎  | アナログ | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>200L |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 上物仕様     |    |      | デフ     |    |              |
| ギア抜け  | ◎  |    | 点検項目     | 結果 | 状態   | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| クラッチ  | ◎  |    | 床材質      | ／  | 木材   | 異音     | ◎  |              |
| 異音    | ◎  |    |          |    |      | オイル漏れ  | ◎  |              |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |      | デフロック  | ／  |              |
| リターダ  | ／  |    |          |    |      |        |    |              |

特記事項

キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。助手席ドア灰皿蓋割れ。エンジンキー2本、ボデーキー1本。



記録簿

無 ○

| タイヤ残量   |   |   |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|---------|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm   |   |   |   |             |             |             |             |
| 9       | 9 |   |   | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |             |             |
| —       | — |   |   | —           | —           |             |             |
| 6       | 8 | 7 | 7 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| —       | — | — | — | —           | —           | —           | —           |
| スベア     |   | 2 | — | スベア         |             | 225/80R17.5 | —           |
| 素材：スチール |   |   |   | 備考：         |             |             |             |

| 上物仕様                                                             |         |                  |       |
|------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------|
| 上物名                                                              | メーカー    | 型式「製造番号」         | 年式    |
| アルミウイング                                                          | 日本フルハーフ | DMS<br>「W4DC171」 | 平成28年 |
| 【備考】 引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。右廻り内側凹み、穴あき有。リヤ左車高灯割れ。ウイング右前亀裂有。 |         |                  |       |
| 【備考】                                                             |         |                  |       |
| 【備考】                                                             |         |                  |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



| 【外装】 |       |    |     |    | 【ボデー内】 |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |