

| 車 両 情 報   |          |            |         |                          |                           |
|-----------|----------|------------|---------|--------------------------|---------------------------|
| 車名        | 初年度登録    | 型式         | 形状      | 車台番号                     |                           |
| いすゞ       | 平成24年9月  | KQG-CYJ77A | アルミウィング | CYJ77A-7005201           |                           |
| 走行        | 馬力       | シフト        | ブレーキ    | ボディ内寸                    |                           |
| 889,710km | 380PS/KW | セミア/T      | エア-     | 長:9,590 mm<br>高:2,590 mm | 幅:2,400 mm<br>門高:2,500 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル混入 | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| 水混入   | ◎  |    |
| 水漏れ   | ◎  |    |
| 燃料漏れ  | ◎  |    |
| 排気    | ◎  |    |
| マフラー  | ◎  |    |
| ターボ   | ◎  |    |
| 冷却水吹返 | ◎  |    |
| ミッション |    |    |
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ◎  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | ／  |    |

| 電装関係      |    |     |
|-----------|----|-----|
| 点検項目      | 結果 | 状態  |
| エアコン      | ◎  |     |
| スターター     | ◎  |     |
| オルタネーター   | ◎  |     |
| P/W (運転席) | ◎  |     |
| P/W (助手席) | ◎  |     |
| 坂道発進装置    | ◎  |     |
| 異常ランプ     | ◎  |     |
| オーディオ     | ◎  |     |
| バックカメラ    | ◎  | カラー |
| 電格ミラー     | ◎  |     |
| ETC       | /  |     |
| タコグラフ     | /  |     |
| 上物仕様      |    |     |
| 点検項目      | 結果 | 状態  |
| 床材質       | /  | 木材  |

| キャビン   |    |                   |
|--------|----|-------------------|
| 点検項目   | 結果 | 状態                |
| シート    | ○  | 破れ、へたり、擦れ         |
| ヘッドライト | ○  | H I D<br>助手席側キズ   |
| ウィンカー  | ◎  | サイド: 右割れ          |
| ワイパー   | ◎  |                   |
| ミラー    | △  | 助手席アンダーミラー<br>欠品。 |

| 走行関係  |    |                   |
|-------|----|-------------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態                |
| リーフサス | ◎  |                   |
| エアサス  | ◎  | リヤエアサス、ひび         |
| パワステ  | ◎  |                   |
| ハンドル  | ○  | 擦れ                |
| 燃料タンク | ◎  | スチール<br>300L 300L |

| デフ    |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | ◎  |    |

特記事項 スペアキー2本、ポディーキー2本、燃料キー4本、小物入れ欠品、運転席エアコン送風口破損。

記録簿 無 ( )

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

|     |    |    |    |
|-----|----|----|----|
|     | 3  | 2  |    |
|     | 4  | 2  |    |
| 10  | 11 | 11 | 10 |
| 5   | 5  | 6  | 6  |
| スベア |    | 10 | —  |

| タイヤサイズ             |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |                    |
|                    | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |                    |
| <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |
| <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |
| <hr/>              |                    |                    |                    |
| <div>スバア</div>     |                    | <u>245/70R19.5</u> | <u>—</u>           |
| 素材：スチール            | 備考：                |                    |                    |

| 上物仕様                                                                                    |         |                  |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|---------|
| 上物名                                                                                     | メーカー    | 型式「製造番号」         | 年式      |
| アルミウイング                                                                                 | 日本フルハーフ | DML<br>「W8DQ279」 | 平成24年9月 |
| <p>【備考】ラッシング2段、引出フック9対、センターローラー有り(反転時固い)、庫内灯6ヶ、リアフェンダー泥除け破れ、90度ストッパー、ウイング内側ゴム一部剥がれ。</p> |         |                  |         |
|                                                                                         |         |                  |         |
| <p>【備考】</p>                                                                             |         |                  |         |
|                                                                                         |         |                  |         |
| <p>【備考】</p>                                                                             |         |                  |         |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

|          |           |    |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|