

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成28年9月	KQG-EXD52BE	トラクタ	EXD52BE-7000093	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
277,139km	520PS/382KW	M/T H/L 1 6速		エア-	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	○	ガラ音有り
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	

キャビン	
点検項目	結果 状態
シート	○ タバコ穴
ヘッドライト	◎ H I D
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	◎ メッキカバー

走行関係	
点検項目	結果 状態
リーフサス	◎
エアサス	◎ リヤエアサス
パワステ	◎
ハンドル	◎
燃料タンク	◎ アルミ 400L

デフ	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	/

特記事項 PTO・油圧装置付き（スライドデッキ引いてました）、左フォグランプ球切れ、左右リアフェンダー補修跡、左サイドガード曲がり、ス
ベアキー無し

記錄簿 有 (R3/10)

タイヤ残量





単位: mm

	0	1	
	—	—	
0	0	0	0
—	—	—	—
スベア		—	—

タイヤサイズ			
	<u>295/80R22.5</u>	<u>295/80R22.5</u>	
	—	—	
<u>295/80R22.5</u>	<u>295/80R22.5</u>	<u>295/80R22.5</u>	<u>295/80R22.5</u>
—	—	—	—
スペア		—	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	JSK37CY0240 「11092628 25」	平成28年
【備考】 キャパシティ13000kg			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------