

| 車両情報     |             |             |            |               |                         |
|----------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------------------|
| 車名       | 初年度登録       | 型式          | 形状         | 車台番号          |                         |
| 日野       | 令和 3年2月     | 2PG-SH1EDGG | トラクタ       | SH1EDG-104668 |                         |
| 走行       | 馬力          | シフト         |            | ブレーキ          | ボディ内寸                   |
| 13,302km | 450PS/331KW | セミA/T       | プロシフト 1 2速 | エア－           | 長：mm 幅：mm<br>高：mm 門高：mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    /：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |                | キャビン   |    |             |
|-------|----|----|----------|----|----------------|--------|----|-------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態             | 点検項目   | 結果 | 状態          |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |                | シート    | ○  | 汚れ          |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |                | ヘッドライト | ◎  | LED         |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |                | ウィンカー  | ◎  |             |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |                | ワイパー   | ◎  |             |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |                | ミラー    | ◎  |             |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ◎  |                | 走行関係   |    |             |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |                | 点検項目   | 結果 | 状態          |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |                | リーフサス  | ◎  |             |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ○  | 点検不可<br>モニターのみ | エアサス   | ◎  | リヤエアサス      |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |                | パワステ   | ◎  |             |
| ミッション |    |    | 上物仕様     |    |                | ハンドル   | ◎  |             |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態             | 燃料タンク  | ◎  | アルミ<br>390ℓ |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 床材質      | /  | アルミ<br>綿板      | デフ     |    |             |
| ギア抜け  | ◎  |    |          |    |                | 点検項目   | 結果 | 状態          |
| クラッチ  | ◎  |    |          |    |                | 異音     | ◎  |             |
| 異音    | ◎  |    |          |    |                | オイル漏れ  | ◎  |             |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |                | デフロック  | /  |             |
| リターダ  | ◎  |    |          |    |                |        |    |             |

特記事項

キャブ内汚れ・キズ。スベアータイヤ無。  
エンジンキー1本（スベアーなし）。



記録簿

有（R4/1）

| タイヤ残量  |    |    |    | タイヤサイズ                     |             |             |             |
|--------|----|----|----|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm  |    |    |    |                            |             |             |             |
| 15     | 15 |    |    | 315/80R22.5                | 315/80R22.5 |             |             |
| —      | —  |    |    | —                          | —           |             |             |
| 15     | 15 | 15 | 15 | 275/80R22.5                | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 |
| —      | —  | —  | —  | —                          | —           | —           | —           |
| スベア    |    | —  | —  | スベア                        |             | —           | —           |
| 素材：アルミ |    |    |    | 備考：フロント・リヤサイズ違い。スタッドレスタイヤ。 |             |             |             |

| 上物仕様                                  |      |                       |       |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-------|
| 上物名                                   | メーカー | 型式「製造番号」              | 年式    |
| カブラー                                  | ソーシン | HMV-13-B<br>「9-33057」 | 令和 3年 |
| 【備考】キャパシティ13000kg。第5軸荷重11500kg。作業灯1ヶ。 |      |                       |       |
|                                       |      |                       |       |
| 【備考】                                  |      |                       |       |
|                                       |      |                       |       |
| 【備考】                                  |      |                       |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



|          |           |    |     |    |        |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|--------|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 【外装】     |           |    |     |    | 【ボデー内】 |    |          |           |           |         |
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |