

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成30年3月	2PG-FR1AHG	冷凍バン	FR1AH-101372
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
254.293km	380PS/279KW	M/T 7速	エア―	長：9,460 mm 幅：2,280 mm 高：2,300 mm 門高：2,280 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	―	
オーディオ（不具合）	◎	
バックカメラ（色）	―	
バックカメラ（不具合）	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	
タコグラフ	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト（種類）	―	ウォッシャー付きLED
ヘッドライト（不具合）	◎	
ウィンカー	◎	前：後：サイド：
ワイパー	◎	
ミラー	◎	パワー、ミラーヒーター付き

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス（種類）	―	リアエアサス
エアサス（不具合）	◎	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	取り付け部k下部にじみ
デフロック	／	

特記事項

記録簿（）

タイヤ残量

単位：mm

6	6		
―	―		
0	0	0	0
2	2	2	3
スア		15	―

タイヤサイズ

295/80R22.5	295/80R22.5		
―	―		
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スア		―	―

素材： 備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	V024D13-15	

【備考】左サイドドア観音開き2ケ I型キーストン ジョロダー4列 水抜き穴4ヶ所 ラッシング2段 フェリーフック2対

サブエンジン（スタンバイ付）	サーモキング		
----------------	--------	--	--

【備考】-29℃設定 スタンバイ付き



--	--	--	--

【備考】

--	--	--	--

【上物仕様備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----