

車両情報					
車名		年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう		令和 2年3月	2PG-FBAVO	冷凍バン	FBAVO-580800
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
403km	150PS/110KW	M/T 5速		バキューム	長：3,040 mm 幅：1,670 mm 高：1,750 mm 門高：1,740 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	—	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎				前: 後: サイド:
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ウィンカー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		ワイパー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		ミラー	◎	
マフラー	◎		オーディオ	—				
ターボ	◎		オーディオ (不具合)	◎				
冷却水吹き返し	◎							
ミッション						走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		バックカメラ (色)	—		ハンドル	◎	
ギア抜け	◎		バックカメラ (不具合)	◎		エアサス (種類)	—	
クラッチ	◎		電格ミラー	◎		エアサス (不具合)	/	
異音	◎		ETC	◎	2.0	パワーステアリング	◎	
オイル漏れ	◎		タコグラフ	/		リーフサス	◎	
リターダ	/					燃料タンク	◎	70ℓ スチール
						デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	/					デフロック	/	

特記事項	スタンバイケーブル有。
記録簿 有 (R2/12)	)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	10	10		205/75R16	205/75R16		
	—	—		—	—		
10	10	10	10	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				10	—		
				スペア	205/75R16	—	
				素材：鉄	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GMC7「E2E0450」	令和 2年
【備考】エアリブ、ラッシング1段、庫内灯x1、水抜き穴x2、左スライド式サイドドア、リヤドア観音開き、リヤドア90度ストッパー、			
直結 (スタンバイ付)	菱重	TDJS30A-	令和 2年
【備考】-30℃設定			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ