

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成30年12月	2RG-FW1AHG	アルミウイング	FW1AH-105386
走行	馬力	シフト		ブレーキ
361.637km	380PS/279KW	セミア/T プロシフト 12速		エア
ボディ内寸				
長: 9,622 mm 幅: 2,399 mm 高: 2,647 mm 門高: 2,566 mm				

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	—	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	◎	前: 後: サイド:
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	—		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		オーディオ (不具合)	◎		ハンドル	◎	
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ (色)	—		エアサス (種類)	—	リヤエアサス
ミッション			バックカメラ (不具合)	◎		エアサス (不具合)	◎	
点検項目	結果	状態	電格ミラー	○	角度調整ツマミ欠損	パワーステアリング	◎	
ギア鳴き	◎		ETC	/		リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
クラッチ	◎		デフ			点検項目	結果	状態
異音	◎		異音	◎		異音	◎	
オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎	
リターダ	◎		デフロック	◎		デフロック	◎	





特記事項 室内汚れ  
記録簿 有 (R1/12 )

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
0	4			245/70R19.5	245/70R19.5		
0	0			245/70R19.5	245/70R19.5		
0	1	1	1	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
0	0	1	1	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		11	—	スペア		245/70R19.5	—

素材: 鉄 備考: 左前段ベリ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「18W-05365」	平成30年12月(不明)
【備考】ラッシング2段、引出しフック9対、庫内灯4ケ			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リヘア可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----