

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	振動有	エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
		ロッカーカバー	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
オイル漏れ	○	クランクシール(フ ロント、リヤ)	P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
		インタークーラーホ ース	P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
水混入	◎		坂道発進装置	◎				
水漏れ	◎		異常ランプ	◎				
燃料漏れ	◎		オーディオ	○	音出ない			
排気	◎		バックカメラ	/				
マフラー	◎		電格ミラー	◎				
ターボ	○	オイルにじみ	ETC	/				
冷却水吹返	◎		タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	○	要調整				パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	○	リヤシール				燃料タンク	◎	スチール 100L
リッターダ	/							
デフ						点検項目	結果	状態
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
デフロック	/							

記録簿 無 ○

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----