

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年8月	TPG-FEA50	冷凍バン	FEA50-552748
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
126,330km	150PS/110KW	A/T デュオニック 6速	ハキューム	長: 3,340 mm 幅: 1,660 mm 高: 1,280 mm 門高: 1,270 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン								
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態						
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ						
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン						
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎							
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎							
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎							
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<th colspan="3">走行関係</th>			走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎					点検項目	結果	状態			
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎							
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/							
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎							
<th colspan="3">ミッション</th>			ミッション			ETC	◎		ハンドル	○				
			点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 70L			
ギア鳴き	◎		<th colspan="3">上物仕様</th>			上物仕様			<th colspan="3">デフ</th>			デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
クラッチ	/		床材質	/	アルミ	異音	◎							
異音	◎					オイル漏れ	◎							
オイル漏れ	◎					デフロック	/							
リターダ	/													





特記事項 キャブ内汚れ、傷。スターターキー1本、スペアキー2本、キーレスリモコン1ヶ、ボデーキー6本。

記録簿 有 (R1/7~R3/7)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
4	4			205/75R16	205/75R16		
—	—			—	—		
3	3	2	2	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア			8	—	—	—	—
				素材: スチール 備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	H172300	平成29年7月
【備考】 断熱リヤ70mm、サイド70mm。前方水抜き穴2ヶ。90度ストッパー。庫内灯2ヶ。左スライド式サイド扉。リヤ左プロテクターヘコミ。			
冷凍機/直結 (スタンバイ付)	東プレ	XL22LSC-P	平成29年
【備考】 -30℃設定 (1hで +32.5℃ → -10℃ 確認。)。エハ下側高さ1100mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----