

車両情報					
車名	年式	型式	形状	車台番号	
トヨタ	平成17年12月	PB-XZU411	ドライバン	XZU411-1000414	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
219,255km	140PS/103KW	M/T 5速	バキューム	長：4,570 mm 高：2,150 mm	幅：2,000 mm 門高：2,100 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	—	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	◎	前：後：サイド：
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	—		点検項目	結果	状態
ターボ	／		オーディオ (不具合)	◎		ハンドル	◎	擦れ
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ (色)	—		エアサス (種類)	—	
ミッション			バックカメラ (不具合)	／		エアサス (不具合)	／	
点検項目	結果	状態	電格ミラー	／		パワーステアリング	◎	
ギア鳴き	◎		ETC	／		リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 100L
クラッチ	◎		デフ			点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	／					デフロック	／	



特記事項 キャビン汚れ、傷、ビス穴、配線穴有。 インパネポケット欠品。 助手席サンバイザー欠品。

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	6			215/70R17.5	215/70R17.5		
—	—			—	—		
5	5	6	5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		7	—	スペア		215/70R17.5	—
素材：鉄				備考：スタッドレスタイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	トヨタ車体	ST05A030146	平成17年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。90度ストッパー。フロントベンチレータ2ケ。側面後左右ベンチレータ2ケ。左スライド式サイド扉			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ