

車 両 情 報					
車名		年式	型式	形状	車台番号
UDトラックス		平成25年12月	TKG-MK38L	クレーン付平	MK38L-12545
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
194,849km	215PS/158KW	M/T 6速		エア-	長: 5,557 mm 幅: 2,118 mm 高: 388 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャンプ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	—	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	◎	前:
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎				後:
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ワイバー	◎	サイド:
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	—	ナビ付き	ミラー	◎	
ターボ	◎							
冷却水吹き返し	◎		オーディオ (不具合)	△	液晶割れ	走行関係		
ミッション			バックカメラ (色)	—		点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	バックカメラ (不具合)	/		ハンドル	◎	
ギア鳴き	◎		電格ミラー	◎		エアサス (種類)	—	
ギア抜け	◎		ETC	◎	2.0	エアサス (不具合)	/	
クラッチ	◎		タコグラフ	/		パワーステアリング	◎	
異音	◎					リーフサス	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L
リターダ	/							
デフ			キャンプ			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	/					デフロック	/	

特記事項	ルーフ傷
記録簿	有 (H27/6~R1/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	6			—		—	
—	—			—		—	
6	7	5	8	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		13	—	スベア		—	—
素材: 鉄				備考: タイヤサイズ全て225/70R19.5			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	トヨーボディ		
【備考】ローブ穴4対			
クレーン	タダノ	TM-ZE365HR「KB2606」	平成25年12月
【備考】5段ブーム、フックイン、ラジコン付き			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ