

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成19年11月	PKG-CYL77V8	アルミ平	CYL77V8-7000642-A
走行	馬力	シフト		ブレーキ
864,343km	380PS/279KW	セミア/T スムーサー 12速		エア-
ボディ内寸				
長: 9,600 mm		幅: 2,380 mm		mm
高: 980 mm		門高:		mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	-	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	H I D
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	◎	前: 後: サイド:
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	○	車間警報システム故障	走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	-		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		オーディオ (不具合)	◎		ハンドル	◎	
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ (色)	-		エアサス (種類)	-	リヤエアサス
ミッション			バックカメラ (不具合)	/		エアサス (不具合)	◎	
点検項目	結果	状態	電格ミラー	△	不動	パワーステアリング	◎	
ギア鳴き	◎		ETC	◎	標準	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
クラッチ	◎		デフ			デフ		
異音	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎		異音	◎		異音	◎	
リターダ	◎		オイル漏れ	○	フロントシール付近に じみ	オイル漏れ	○	
			デフロック	◎		デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ
記録簿 有 (R1/5~R1/8)

タイヤ残量			
単位: mm			
7	6		
-	-		
9	9	13	14
9	9	9	9
スベア	1	-	





タイヤサイズ			
<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>
-	-	-	-
<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>
<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>
スベア	275/80R22.5	-	

素材: 鉄

備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	ミカワグループ	「9066」	平成19年11月
【備考】 引出しフック12対+3			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



- | | |
|-------|--------|
| 【外装】 | 【ボデー内】 |
| 外装キズ | 庫内キズ |
| 外装へこみ | 庫内へこみ |
| うき | 庫内穴あき |
| 曲がり | 床汚れ |
| サビ | |
| 補修跡 | |
| 割れ | |