

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成14年6月	KK-FRR34K4	冷凍バン	FRR34K4-7000470
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
952.920km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 5,685 mm 幅: 2,042 mm 高: 2,083 mm 門高: 2,014 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音		不明	エアコン		不明	シート	◎	破れ、へたり
オイル混入	△	混入跡有り	スターター	◎		ヘッドライト (種類)	-	
オイル漏れ	○	ブローパイホース、燃料パイプシールにじみ ロッカーカバー	オルタネーター		不明	ヘッドライト (不具合)	◎	右ハイビーム不灯
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	◎	前: 後: サイド:
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	△		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置		不明	ミラー	◎	
排気		不明	異常ランプ		不明			
マフラー	◎	固定バンド外れ テールパイプすず付着	オーディオ	-		走行関係		
ターボ		オイルにじみ	オーディオ (不具合)	△	操作不良	点検項目	結果	状態
冷却水吹き返し		不明	バックカメラ	-		ハンドル	◎	擦れ
			バックカメラ (不具合)	/		エアサス (種類)	-	
			電格ミラー	◎		エアサス (不具合)	/	
			ETC	/		パワーステアリング		不明
			タコグラフ	/		リーフサス	◎	
						燃料タンク	◎	アルミ 200L
ミッション			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き		不明	異音		不明			
ギア抜け		不明	オイル漏れ	◎				
クラッチ	◎		デフロック	/				
異音		不明						
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項
記録簿 無く

タイヤ残量

単位: mm

5	5		
-	-		
7	7	4	4
-	-	-	-
スペア	0	-	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5		
	-	-		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	
-	-	-	-	
スペア	225/80R17.5	-		

素材: アルミ 備考:

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	不明	不明	(不明)

【備考】 ラッシング二段、エアリブ付き、キーストン床

直結	菱重	TDU430D	(不明)
----	----	---------	------





【備考】

【備考】

【上物仕様備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】	【ボディ内】
外装キズ	庫内キズ
外装へこみ	庫内へこみ
うき	庫内穴あき
曲がり	床汚れ
サビ	
補修跡	
割れ	