

車両情報					
車名		年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう		平成26年7月	TKG-FEB50	冷凍バン	FEB50-531827
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
288,187km	150PS/110KW	M/T 5速		バキューム	長：4,481 mm 幅：1,991 mm 高：1,940 mm 門高：1,928 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	サブライポンプ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	－	
オーディオ（不具合）	◎	
バックカメラ（色）	－	カラー
バックカメラ（不具合）	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴
ヘッドライト（種類）	－	ハロゲン
ヘッドライト（不具合）	◎	
ウィンカー	◎	前： 後： サイド：
ワイパー	◎	
ミラー	○	運転席側

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	○	ひび割れ
エアサス（種類）	－	
エアサス（不具合）	／	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 キャブ内汚れ





記録簿 無 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
	3	3	
	－	－	
2	2	1	5
－	－	－	－
スベア	11	－	

タイヤサイズ			
	205/85R16	205/85R16	
	－	－	
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
－	－	－	－
スベア	205/85R16	－	
素材：鉄	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「H141271」	平成26年7月
【備考】 ラッシング2段、庫内灯2ヶ、床アルミ縞、水抜き穴4ヶ所、左サイドドア、庫内PGリモコン、90度ストッパー			
直結	東プレ	XV32LOC-P	平成26年7月
【備考】 -30℃設定			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-	平成26年7月
【備考】 全長1,300mm幅1,980mmストッパー迄長さ1,150mm、最大昇降質量1,000kg			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボディ内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----