

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成14年10月	KL-FR1KZHG	冷凍バン	FR1KZH-12728
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
272,817km	370PS/272KW	M/T 7速	エア―	長：9,300 mm 幅：2,200 mm 高：2,200 mm 門高：2,100 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎				破れ、へたり、
オイル混入	○	冷却水内オイル混入有	スターター	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ、
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎				汚れ
水混入	◎		パワーウィンドウ	◎		ヘッドライト		
水漏れ	◎		(運転席)			ウィンカー	◎	
燃料漏れ	◎		パワーウィンドウ	◎		ワイパー	◎	
排気	◎		(助手席)			ミラー	◎	フロントアンダー欠品
マフラー	◎	テールパイプすす付着	坂道発進装置	／				
ターボ	◎		異常ランプ	○	ブレーキ摩耗			
冷却水吹き返し	◎		オーディオ					
			バックカメラ					
ミッション			走行関係			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ハンドル	○	擦れ	異音	◎	
ギア抜け	◎		エアサス			オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎		パワーステアリング	◎		デフロック	／	
異音	◎		リーフサス	◎				
オイル漏れ	◎		燃料タンク	◎	スチール 300L 300L			
リターダ	／							





特記事項

記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	2	2		11R22.5	11R22.5		
	—	—		—	—		
1	1	3	3	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
0	0	5	5	—	—	—	—
スベア				スベア			
素材：鉄				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA2825「B020889」	平成14年10月
【備考】			
直結（スタンバイ付）	菱重	TD60,43D	
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	大	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----