

| 管理番号 | | 部品名 | |
|---------------|--------------------------|---------------|-------------|
| CO134051 | | マニュアルミッションA y | |
| 部品詳細 | | | |
| 車両メーカー | サイズ | 初年度登録 | 型式 |
| いすゞ | | 平成27年 1月 | TKG-FRR90S2 |
| キャブ形状 | キャブ幅 | | |
| | | | |
| 目視点検 | | | |
| ミッション名 | ミッションの形状 | 実車走行テスト | |
| マニュアル | 筒型 | 未実施 | |
| 目視点検（外観） | | | |
| ミッションケース | ハウジング（リテーナ） | ★オイルシール | スイッチ |
| 良好 | 良好 ベアリングリテーナ部にアーム当たり傷 | 良好 | 良好 |
| レバー | メインドライブシャフト（先端部） | リリース関係 | オイル漏れ |
| 良好 | 良好 | 欠品 | 良好 |
| ワイヤーハーネス&コネクタ | ★トルクコンバーター | セミO/H | |
| 良好 | | 未実施 | |
| 目視点検（内部点検） | | | |
| メインドライブシャフト | スプライン部 | ベアリング | シンクロナイザリング |
| 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| シフトフォーク | スリーブ | レール | 各ギア |
| 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 実車走行点検 | | | |
| ギヤ鳴り（変速時） | シフト抜け | 異音 | タイムラグ |
| 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |