

車両引揚依頼書

株式会社ウシジマ
代表取締役 牛島 様
TEL: 0943-24-1126
FAX: 0943-24-4812

2022年4月5日

オリックス自動車株式会社
オートレーディング本部
オートビッド西日本担当 戸田
〒550-0005
大阪府大阪市西区西本町1-4-1
TEL: 06-6578-1781
FAX: 06-6578-1782
メール: mitsuru.toda.dv@orix.jp



いつも大変お世話になります。下記車両の引き揚げをお願いします。

1. 車両明細

お登録名	レンゴージャスティクス株式会社	車名	けん
登録番号	川口100か296	車台番号	QG55ZA-12688
年式	H26.3	型式	QG-0G5ZA

※自走不可

2. 引き揚げ情報

引き揚げ先	レンゴージャスティクス株式会社 川口営業所	担当者	小野寺課長
住所	埼玉県川口市領家5-14-8		
TEL	048-24-0502	希望日	2022年4月19日

3. 備考

- 「オリックス自動車からの依頼です」とお伝え下さい。
- 事前にご連絡の上、引揚をお願いします。(自走不可)
- ※引き取扱は「看板スプレー消去前・後」の写真を、商品車の場合は「看板剥離前・後」の写真をお願い致します。
- ※パズル・プレート・車検証原本は、抹消の弊社立川登録業務課へ送付願います。
- ※事業用ナンバー・・・事業用自動車等連絡所は弊社にて入手します。

※ 売却価格 ¥900,000 (消費税、リサイクル料別)

返信連絡欄

オリックス自動車株式会社 戸田 宛 (FAX 06-6578-1781)

受付担当者	引き揚げ確定日	月	日	引き揚げ予定
備考				

概算見積書

3320004

川口市 領家5-14-8

UDトラックス株式会社

川口工場

332-0004

レンゴージャスデイクス 株式会社 川口
営業所 様

川口市 領家5-12-6

TBL. 81482240502

9170152180

TEL. 043-225-1993

登録番号 T8030001043599

・ 毎度ありがとうございます。
・ ご依頼の内容について下記の通り見積り申し上げます。

お見積金額		内	技術料	部品	小計	消費税等
*****		訳	*****	*****	*****	*****

区	作業コード	作業内容(部品名称)	数量	定価/単価	金額
1	21416NA00A	コネクタ- クォータ-	2	1,560	2,496
		技術料値引き金額		-26,200	
		部品代値引き金額		-195,978	
		(10%対象合計 ￥648,712 消費税 ￥64,871)			
		(8%対象合計 ￥0 消費税 ￥0)			

注) ※印は軽減税率 (8%) 適用商品

メイン欄	登録年月日	2014/06/03	登録番号	川口100カ 296
	原動機の型式	GH11	車台番号	CG5ZA -12688
	見積年月日	2022/03/14	ドアNo.	
	見積No.	20064234	責任者	担当者
	見積有効期間	30 日以内		
お客様承認欄				

*部品等販売、車両整備約款は、弊社ホームページ「お客様へのお知らせ」をご確認ください

概算見積書



UD TRUCKS

3320004

川口市 領家5-14-8

UDトラックス株式会社

川口工場

332-0004

レンゴーロジスティクス 株式会社 川口
営業所 様

TEL. 81482240502

川口市 領家5-12-6

TEL. 049-225-1993

登録番号 T80S0001043599

・ 毎度ありがとうございます。
・ ご依頼の内容について下記の見積り申し上げます。

お見積金額		内	技術料	部品	小計	消費税等
*****		訳	*****	*****	*****	*****

区	作業コード	作業内容(部品名称)			数量	定価/単価	金額
1	5208171668	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ*			1	200	160
1	5222312634	ﾋﾞｽﾄﾝ			1	4,580	3,664
1	5203192614	ﾋﾞｽﾄﾝｼｰﾙ			2	1,890	3,024
1	5203192673	ﾊﾞｯｸｽﾄｯﾌﾟ*			1	2,300	1,840
1	5203192575	ﾌﾞﾗﾝｼﾞﾔｰ			1	1,750	1,400
1	5220483327	ｶﾊﾞｰ			1	11,300	9,040
1	5221244695	ｶﾞｽｼｬｯﾄ			1	5,850	4,680
1	5223166990	ｽﾄｯﾌﾟﾌﾟﾗｸｴｯﾄ			1	6,030	4,824
1	5222117441	ｷｬｯﾄ			1	77,100	61,680
1	5220785252	ｷｬｯﾄ			1	52,900	42,320
1	5222781280	ﾋﾞｽﾄﾝﾛｯﾄ*			1	31,200	24,960
1	5221786063	ﾋﾞｽﾄﾝﾛｯﾄ*			1	53,600	42,880
1	5220562630	ｷｬｯﾄ			1	36,700	29,360
1	1505600Z0D	ｵｰﾘﾝｸﾞ*			1	580	464
1	150569Z00A	ｼｰﾘﾝｸﾞﾘﾝｸﾞ*			1	800	640
1	0155600304	ｸﾗﾌﾞﾌﾟ,ﾎｰｽ			4	400	1,280
1	21501NA01E	ﾎｰｽ ﾜｵｰｸﾞｰ			2	950	1,520

メモ欄	登録年月日	2014/06/03	登録番号	川口100# 296
	原動機の型式	GH11	車台番号	CG6ZA -12688
	見積年月日	2022/03/14	ドアNo.	
	見積No.	20064234	責任者	担当者
	見積有効期間	30 日以内		
お客様承認欄				

*部品等販売、車両整備予約は、弊社ホームページ「お客様へのお知らせ」をご確認ください

概算見積書



UD TRUCKS



3320004

川口市 領家5-14-8

UDトラックス株式会社

川口工場

332-0004

レンゴロジスティクス 株式会社 川口
営業所 様

TEL. 81482240502

9170152180

TEL. 048-225-1993

登録番号 18030001043599

- ・ 毎度ありがとうございます。
- ・ ご依頼の内容について下記の通り見積り申し上げます。

お見積金額		内	技術料	部品	値引き	小計	消費税等
713,583		訳	131,000	679,890	-162,178	648,712	64,871


区	作業コード	作業内容(部品名称)			数量	定価/単価	金額
5		クラッチ残量無し					
4		トランスミッション、脱着				66,000	52,800
3	41111-3	クラッチディスク&カバー、交換				18,000	14,400
3	21642-2	フライホイール、脱着				8,000	6,400
3	21644-2	フライホイールベアリング、交換				3,000	2,400
3	41188-2	クラッチバルブ アセンブリ、交換				5,000	4,000
3	41320-3	クラッチシリンダ、交換				13,000	10,400
5		クラッチシリンダ 供給ホース、交換					
4		カウンタースhaftブレイキ、OH				5,000	4,000
3	40150-4	トランスミッションコントロールハウジング、交換				8,000	6,400
5		ハーネス&ストッパプレート、交換					
7		交換部品他処理料*				5,000	4,000
5		----- 以下使用部品 -----					
1	119249201E	ボルトベアリング*			1	5,180	4,144
1	30210NA01B	クラッチカバーアブソーバ*			1	95,300	76,240
1	5223809309	デイス*			1	67,100	53,680
1	5229417526	シリンダ*			1	111,000	88,800
1	5220544196	ニギブル			2	2,100	3,360
1	5220992763	エフホース			1	7,520	6,016
1	522327063	ブレーキパッド*			1	84,900	67,920
1	5221666546	デイス*			1	7,630	6,024
1	5220497205	ブレーキケーブル			1	1,330	1,064
1	132799700A	ブレーキ*			1	540	432

メモ欄	登録年月日	2014/06/03	登録番号	川口100# 296
	原動機の型式	GHI1	車台番号	C052A ~12688
	見積年月日	2022/03/14	ドアNo.	
	見積No.	20064234	責任者	担当者
	見積有効期間	30 日以内		
お客様承認欄				

*部品等販売、車両整備約款は、弊社ホームページ「お客様へのお知らせ」をご確認ください

画像


右前方斜めから




左後方斜めから



シャーシ左右画像




左前方斜めから




右後方斜めから




シャーシ左右画像




箱内部




車体番号・打刻部分



シフト部分



室内画像



その他不具合箇所

- ・クラッチ故障
- ・自走不可

437,897 Km(2月末)