

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年2月	TKG-FEB50	ドライバン	FEB50-543665
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
87,187km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長:4,380 mm 幅:1,860 mm 高:2,130 mm 門高:2,040 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	オイルパン、パワステオイルポンプ、サブライポンプにじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	○	HID レンズ濁り
ウィンカー	◎	左路肩灯不灯
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リッターダ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 エンジンキー2本、ドアキー1本、ドアロックリモコン1ケ

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	7		7		205/70R17.5		205/70R17.5
	—		—		—		—
7	7	7	6	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
		5	—			205/70R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
両側跳ね上げ扉(電動)	エイシン車体工業	MO-EAB-1161 「A1-H」	平成28年2月
【備考】アオリ内側折り畳み足掛け左右各5ヶ、LED庫内灯4ヶ、庫内床部品外し穴有り、跳ね上げ扉キャッチ金具曲がり、庫内キズ汚れ有り、左側工具箱、ステンレスリヤフェンダー、ステンレスサイドバンパー			
パワーゲート／垂直ゲート	新明和工業	REV06-1104 「S61200992」	平成28年1月
【備考】最大昇降質量600kg、全長830mm、全幅1930mm、キャスターストッパー迄580mm、庫内リモコン			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ポテ一内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------