

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成23年9月	SKG-FEA50	ドライバン	FEA50-501603	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
333,839km	150PS/110KW	A/T デュオニック	パキューム	長:4,310 mm 高:2,110 mm	幅:1,750 mm 門高:2,020 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー カラー
電格ミラー	○	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハログン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ、エグレ
燃料タンク	◎	スチール 100L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。
記録簿 無()

▼ **タイヤ残量**

単位: mm





	2	1	
	—	—	
0	1	1	1
—	—	—	—
スベア		—	—

タイヤサイズ			
	195/85R16	195/85R16	
	—	—	
195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—
スピア		195/85R16	—
素材：スチール	備考：		

素材：スチール 備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パフコ	196G5852	平成23年
【備考】3面ラッシングレール3段。庫内下側鉄板張り。庫内灯2個（1個暗い）			
パワーゲート／跳ね上げゲート	パフコ	PRAM10-1445N 「S20900658」	平成23年
【備考】PG寸法：全長1555mm全幅1795mm（有効長1320mm有効幅1720mm）。最大荷重1000kg。			
【備考】			

	外装状態		
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----