

車両情報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
三菱ふそう	平成16年1月	KL-FV50KJXD	ダンプ	FV50KJX-530285		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
571,313km	330PS/243KW	M/T 6速		エアー	長:5,300 mm 高:500 mm	幅:2,430 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー にしみ
水混入	◎	
水漏れ	△	ラジエター、 冷却水ライン
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	/	
冷却水吹き返し	◎	

点検項目	ミッション	結果	状態
ギア噛み	◎	○	
ギア抜け	◎	○	
クラッチ	◎	○	
異音	◎	○	
オイル漏れ	◎	○	
リターダ	／	○	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	△	作動不良
坂道発進装置	△	作動しない
異常ランプ	△	EZGOランプ ダイアグ：AUS,PW R断線
オーディオ	○	社外CD作動不良
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	ステンレス

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	ミラーカバー属

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	○	ギヤボックスオイル オイル滲み
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ傷。蛍光灯スイッチ不良。オートグリス作動不良。エア漏れ有。左ドアキーシリンダー不良。ルーフ補修跡有。

記録簿 有 (R2/4)

▼ **タイヤ残量**





単位：mm

	2	2	
	—	—	
0	0	0	0
0	0	0	0
スベア		—	—

タイヤサイズ			
	11R22.5	11R22.5	
	—	—	
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
スペア		—	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	小平産業	117-10 「0311023」	平成15年
【備考】電動コボレーン（右動き悪い）。リヤ煽り脱着式差枠、外側砂切付。作業灯2灯。左右煽り内穴あき有。社外リヤバンパー（車検不可）。油圧シリンダーにじみ。床穴あき数が所あり。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----