

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成17年4月	PB-FRR35K3S	ドライバン	FRR35K3S-7004450-A	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
約 1,200,000km	190PS/140KW	セミア/T スムーサー 6速	エア-	長:6,221 mm 高:2,337 mm	幅:2,400 mm 門高:2,251 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果 状態
異音	○ 振動有
オイル混入	◎
オイル漏れ	◎
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	○ 高圧パイプ にじみ大
排気	◎
マフラー	◎
ターボ	◎
冷却水吹返	◎

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き		待記記載
ギア抜け		待記記載
クラッチ		待記記載
異音		待記記載
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン		待記記載
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)		ドア欠品
P/W(助手席)		ドア欠品
坂道発進装置		待記記載
異常ランプ		待記記載
オーディオ		欠品
バックカメラ		白黒
電格ミラー		欠品
ETC		

タコグラフ	/	
点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート		D席欠品
ヘッドライト		
ウィンカー		左右欠品
ワイパー	◎	
ミラー		左右欠品

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス		
パワステ	◎	
ハンドル	◎	擦れ
燃料タンク	／	欠品

点検項目	デフ結果	状態
異音		特記記載
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項	燃料タンク欠品（残の燃料で始動したがすぐに止まったので点検不可） ミッション不良（シフトがスムーズ）
	キャブ内欠品部品多数 スピードメーター部品取り外し（距離不明）
記録簿	○

タイヤ残量





単位: mm

	10	10	
	—	—	
9	9	9	9
—	—	—	—
スベア		—	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R19.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
.....			
スペア		—	—
素材：スチール	備考：スタッドレス	スペア欠品	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMC 「W5JA370」	(不明)
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】		【ボデー内】								
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ