

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
東急	平成23年5月		平ボディ	国 [01] 029550
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エアー	長：12,420 mm 幅：2,470 mm 高： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル混入	／	
オイル漏れ	／	
水混入	／	
水漏れ	／	
燃料漏れ	／	
排気	／	
マフラー	／	
ターボ	／	
冷却水吹き返し	／	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／	
ギア抜け	／	
クラッチ	／	
異音	／	
オイル漏れ	／	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	／	
スターター	／	
オルタネーター	／	
パワーウィンドウ （運転席）	／	
パワーウィンドウ （助手席）	／	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	／	
オーディオ	／	
バックカメラ	／	
電格ミラー	／	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	／	
ヘッドライト	／	
ウィンカー	◎	
ワイパー	／	
ミラー	／	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワーステアリング	／	
ハンドル	／	
燃料タンク	／	





デフ		
点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル漏れ	／	
デフロック	／	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	東急車輛	TE36H6C3S 「TE36H6C3S-G020」	平成23年4月

【備考】丸カン床フック9対、スタンション穴多数、スタンションボール収納。※床板腐食ヶ所有り。

【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	



特記事項 ※スタンションボール無し。
記録簿 有 (H27/5～R2/5)

タイヤ残量			
単位：mm			
6	7	8	5
4	2	12	3
5	7	8	5
スベア		3	—

タイヤサイズ			
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
—	—	—	—
スベア		295/80R22.5	—
素材：スチール		備考：2軸目以外スタッドレスタイヤ。	

【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ