

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成26年11月	TKG-FEA50	ドライバン	FEA50-532201	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
219,356km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長:3,100 mm 高:2,060 mm	幅:1,770 mm 門高:2,000 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプすず付 着
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	
	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 木材	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	△	前：右割れ 水入り
ワイパー	◎	
ミラー	△	割れ 取付

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
バンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 70L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 ※H28/10月：走行82,606km時新品エンジン載せ替え済。キャブ内汚れ傷。ルームランプ不灯、レンズ欠品。ルーフヘコミ有。
記録簿 有 (H28/10～R3/3)

タイヤ残量





単位: mm

8	8		
—	—		
7	6	7	7
—	—	—	—
スベア		1	—

タイヤサイズ			
	205/75R16	205/75R16	
	—	—	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—
スペア		205/75R16	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パフコ		
【備考】コーションプレート欠品。ラッシングレール2段。庫内灯2ケ（庫内スイッチ不良）。90度ストッパー。 前方左右キャストイング割れ、補修跡。リヤ純正法定バンバー欠品。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点属有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ