

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成20年10月	PDG-CYH77W8	クレーン付平	CYH77W8-7000074	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
958,451km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 8,240 mm 高:	幅: 2,420 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	テールパイプすず付 着
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア噛み	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターナー	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材、鉄板 穴あき有。

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ 欠品。

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L

点検項目	デフ	
	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ、傷、ビス穴。右 Fogランプ水混入。フロントフェンダーゴム左右外れ。キャブエアサスリヤ左右漏れ。
※H28/04月：546.988km時、リコールにてエンジン(リビルト品)載せ替え済。

記録簿 有 (H21/4～R3/5)

▼ **タイヤ残量**





単位：mm

	13	13	
	13	12	
12	12	11	6
12	12	7	8
スベア		4	—

タイヤサイズ			
	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	
	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
	<u>スピア</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>—</u>
素材：スチール 備考：R1軸目内タイヤのみスタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	不明		(不明)
【備考】引き出しフック5対。前方スタンション穴4ヶ。前方丸カンフック4ヶ。前方左右脱着式燐り。前立て物入付。作業灯2ヶ。油圧式格納スロープ。			
クレーン/クレーン	タダノ	310-940-10332 「EW4300」	平成20年8月
【備考】TM-ZR504SL。2.93 t。4段ブーム。フックイン。Hiジャッキ。ラジコン付。			
ウインチ	不明		(不明)
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----