

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成25年10月	TKG-FEB80	アルミウィング	FEB80-520908	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
221,723km	150PS/110KW	A/T デュオニック 6速	パキューム	長: 4,310 mm 高: 2,010 mm	幅: 2,060 mm 門高: 1,910 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	風向切替不良
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハログン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ・キズ。インパネポケット欠品。フロント左右アブソーバー油漏れ。
エンジンキー2本。ボディキー2本。キーレスリモコン1ヶ。

記録簿 有 (H28/2～H30/12、R2/10～R4/7)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	8	8	
	—	—	
3	4	4	3
—	—	—	—
スベア		10	—

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	キタムラ	WT13-5062	平成25年10月
【備考】センターローラー。引き出しフック5対。ラッシンググレール2段。庫内灯2ヶ。90度ストッパー。			
パワーゲート／格納ゲート／3枚折り	極東開発工業	CG1001D-B3MRA2 「13T098903N」	平成25年
【備考】PG寸法全長1210mm、全幅1890mm、有効長990mm有効幅。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----