日付: RO3. 07/01	nn et	マロロア 車両チュ	ニックシート	管理番	号: OC113263	
			両情報		+4.50	
車名	年式 (型式	形状		車台番号	
日野	令和 1年8月	2KG-FD2ABA	冷凍ウィング		FD2ABA-107784	
走行	馬力	シフト	ブレーキ		ボディ内寸	
71,860km	210PS/154KW	M/T 6速		長:6, 高:2,2		
◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです						
ア エンジ	ジン	▼ 電	装関係	F	キャビン	
点検項目 結果	状態	点検項目結	果	点検項目	結果	
異音		エアコン		シート		
オイル混入	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	スターター	:	ヘッドライト		
オイル漏れ	•••••	オルタネーター	••••••	ウィンカー	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			ワイパー		
水混入		パワーウィンドウ : (運転席)	•			
水漏れ			··•	ミラー		
燃料漏れ		パワーウィンドウ! (助手席)	1	F	走行関係	
排気			·· · ·····	点検項目		
マフラー		坂道発進装置		リーフサス		
ターボ		異常ランプ			····•	
冷却水吹き返し	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	オーディオ		エアサス		
市却小吹き返り		バックカメラ		パワーステアリ	ンク :	
ア ミッショ	ン	電格ミラー	:	ハンドル		
点検項目 結果	状態	ETC		燃料タンク		
ギア鳴き				7	デフ	
	•••••	タコグラフ		点検項目	メン 結果	
ギア抜け			勿仕様 -•	,	1/\lambda	
クラッチ		点検項目 結果	ド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	異音		
異音 :		床材質 /		オイル漏れ		
オイル漏れ				デフロック		
199-8 : :						
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
特記事項						
記録簿()						
▼ タイヤ残量	=	▼ タイヤサイズ				
	<u> </u>					
	_		225/80R17.5	225/80R	175	
7 8	_		220, 301111.0		· · ·	
	- 1 (4)	225/80R17.5	225/80R17.5	225/800	17.5 225/80R17.5	
		ZZJ/OUN11.5	ZZU/00N11.5	225/80R	220/00N11.0	
スペア 12				005/055		
スペア 12	<u> </u>		スペア	225/80R	17.5 —	
			/####Z ·			

備考:

素材:

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式				
冷凍ウイング	トランテックス	W017E42-13					
【備考】断熱リヤ70mm ウイング40mm ラッシング2段、引き出しフック5対、床アルミ縞板張り							
冷凍機/直結	サーモキング	AKW7000853 [TZ600]					
「備考】-25℃設定) L1 J J		L				
- COUXAL							
	-		1				
【備考】							
++		状態	नार 🕶				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石				
$_{\perp \parallel}$ $_{\parallel \perp}$							
	_						
	_						
	_						
<u>+ </u>							
孙装 】	【ボデー内】						
N#							