

| 車両情報 | | | | |
|-----------|-------------|-------------|------|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| 日野 | 平成26年12月 | TKG-FC9JKAG | 冷凍バン | FC9JKA-17188 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 175,358km | 210PS/154KW | M/T 6速 | エア | 長: 6,170 mm 幅: 2,110 mm 高: 2,090 mm 門高: 2,060 mm |

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン | | | 電装関係 | | | キャビン | | |
|-------|----|----|-----------|----|-----------|--------|----|--------------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | ◎ | | エアコン | ◎ | | シート | ○ | へたり、擦れ、汚れ |
| オイル混入 | ◎ | | スターター | ◎ | | ヘッドライト | ◎ | HID |
| オイル漏れ | ◎ | | オルタネーター | ◎ | | ウィンカー | ○ | リヤ左右レンズひび |
| 水混入 | ◎ | | P/W (運転席) | ◎ | | ワイパー | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | | P/W (助手席) | ◎ | | ミラー | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | | 坂道発進装置 | ◎ | | | | |
| 排気 | ◎ | | 異常ランプ | ◎ | | 走行関係 | | |
| マフラー | ◎ | | オーディオ | ◎ | | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| ターボ | ◎ | | バックカメラ | ◎ | カラー | リーフサス | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ | | 電格ミラー | ◎ | | エアサス | ○ | リヤエアサス、ひび4ヶ所 |
| ミッション | | | 上物仕様 | | | パワステ | ◎ | |
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | ハンドル | ○ | 擦れ |
| ギア鳴き | ◎ | | 床材質 | / | アルミ 縞板 | 燃料タンク | ◎ | スチール 200L |
| ギア抜け | ◎ | | | | | デフ | | |
| クラッチ | ◎ | | | | | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | ◎ | | | | | 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | | | | | オイル漏れ | ◎ | |
| リターダ | / | | | | | デフロック | / | |

特記事項 キャブ内汚れ・キズ。助手席ドア灰皿蓋欠品。右フォグランプ不灯。
エンジンキー2本、ボディキー2本、燃料タンクキー2本。





記録簿 有 (H28/12、H31/3~R4/10)

| タイヤ残量 | | | | タイヤサイズ | | | |
|--------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位: mm | | | | | | | |
| 9 | 9 | | | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | | |
| — | — | | | — | — | | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| スペア | 10 | — | | スペア | 225/80R17.5 | — | — |

素材: スチール 備考:

| 上物仕様 | | | |
|--|---------|------------------------------|----------|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| 冷凍バン | トランテックス | HFCKA-FLAFDN 「4KZ0222-02」 | 平成26年 |
| 【備考】 断熱リヤ70mm、サイド70mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。90度ストッパー。左スライド式サイド扉。観音扉ウェザーストリップ切れ。左観音扉ロックバーホルダー上部曲り、補修跡。 | | | |
| 冷凍機/直結 | 葺重 | TDJS50A-L2 | 平成26年12月 |
| 【備考】 -30℃設定 (1hで +14℃ → -4.2℃ 確認)。 | | | |
| 格納ゲート/2枚折り | トランテックス | TRAK10-6475D 「S51106668」 | 平成26年 |
| 【備考】 PG寸法: 全長1550mm、全幅2180mm、有効長1285mm、有効幅2115mm。最大荷重1000kg。格納2枚折り。庫内リモコン付き。ラジコン付き。 | | | |

| 外装状態 | | | |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 無 | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|