

車 両 情 報						
車名		年式	型式	形状	車台番号	
東急		平成23年5月		平ボディ	国 [01] 029550	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
				エアー	長：12,420 mm 幅：2,470 mm 高： mm 門高： mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル混入	／	
オイル漏れ	／	
水混入	／	
水漏れ	／	
燃料漏れ	／	
排気	／	
マフラー	／	
ターボ	／	
冷却水吹き返し	／	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／	
ギア抜け	／	
クラッチ	／	
異音	／	
オイル漏れ	／	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	／	
スターター	／	
オルタネーター	／	
パワーウィンドウ（運転席）	／	
パワーウィンドウ（助手席）	／	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	／	
オーディオ	－	
オーディオ（不具合）	／	
バックカメラ（色）	－	
バックカメラ（不具合）	／	
電格ミラー	／	
ETC	／	
タコグラフ	／	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	／	
ヘッドライト（種類）	－	
ヘッドライト（不具合）	／	
ウィンカー	◎	
ワイパー	／	
ミラー	／	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドル	／	
エアサス（種類）	－	
エアサス（不具合）	／	
パワーステアリング	／	
リーフサス	◎	
燃料タンク	／	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル漏れ	／	
デフロック	／	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	東急車輛	TE36H6C3S「TE36H6C3S-	平成23年4月





【備考】丸カン床フック9対、スタンション穴多数、スタンションボール収納。※床板腐食ヶ所有り。

【備考】

【上物仕様備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	



持記事項 ※スタンションボール無し。

記録簿 ○

タイヤ残量

単位：mm

6	7	8	5
4	2	12	3
5	7	8	5
スベア		3	－

タイヤサイズ

11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
－	－	－	－
スベア		295/80R22.5	－

素材：鉄 備考：2軸目以外スタッドレスタイヤ。

【外装】

外装キズ 外装へこみ うき 曲がり サビ 補修跡 割れ

【ボデー内】

庫内キズ 庫内へこみ 庫内穴あき 床汚れ