

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成29年4月	TPG-FEB50	ドライバン	FEB50-552994	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
228,461km	150PS/110KW	A/T デュオニック	パキューム	長: 5,050 mm 高: 2,340 mm	幅: 2,050 mm 門高: 2,260 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	○	変速ショックあり。
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係	
点検項目	結果 状態
エアコン	◎
スターター	◎
オルタネーター	◎
P/W（運転席）	◎
P/W（助手席）	◎
坂道発進装置	◎ ヒルスタートアシスト
異常ランプ	◎
オーディオ	◎
バックカメラ	◎ カラー
電格ミラー	◎
ETC	◎ 標準
タコグラフ	◎ アナログ
上物仕様	
点検項目	結果 状態
床材質	/ 木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	○	後：左割れ
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。
記録簿 有 (H29/8～R3/1)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	8	9	
	—	—	
7	1	8	8
—	—	—	—
スベア		9	—

タイヤサイズ			
	205/85R16	185/85R16	
	—	—	
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—
スペア		205/85R16	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パフコ	736G4617	平成29年
【備考】ラッシングレール2段。左右スライド式サイドドア（左ドアレール曲がり開閉不良）。庫内灯2個。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	パフコ	PRAM10-1455N 「S80209253」	平成29年
【備考】PG寸法：全長1560mm全幅2120mm（有効長1300mm有効幅1960mm）。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ