日付：R07. 04/04

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0536076

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 3年7月	2KG-FC2ABG	アルミウィング	FC2AB-126859
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
174,070km	210PS/154KW	M/T　6速	エアー	長：6,290 mm 幅：2,380 mm 高：2,400 mm 門高：2,320 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ 、 汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内汚れキズ
エンジンキー3本　ボディキー3本

記録簿　有（R3/10～R6/1）

タイヤ残量

単位：mm

	9	9	
	—	—	
9	8	7	9
—	—	—	—
スペア	4	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：アルミ　　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMT 「W4D5285」	令和 3年
【備考】鳥居型引き出しフック5対　ラッシングレール2段　左右上部角LED庫内灯　90度ｽﾄｯﾊﾟｰ			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-3MRA2 「21T058566H」	令和 3年
【備考】PG寸法：全長1575mm・全幅：2290mm・有効長1260mm・有効幅：2215mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。ラジコン付			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ