日付：R07. 04/18

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0736080

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 1年3月	TPG-FBA50	平ボディ	FBA50-571128

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
112,021km	150PS/110KW	A/T　デュオニック　6速	バキューム	長：3,110 mm 幅：1,610 mm 高：1,040 mm 門高： mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

◤ エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	エンジン左側滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

◤ ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

◤ 電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

◤ 上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

◤ キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

◤ 走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 70L

◤ デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内キズ・汚れ、キャブルーフ凹み、キャブ上シートデッキ付。
エンジンキー4本、キーレスリモコン1個。

記録簿　有（R3/8～R5/3）

◤ タイヤ残量

単位：mm

	8	8	
	—	—	
7	7	8	8
—	—	—	—
スペア		3	—

◤ タイヤサイズ

	205/75R16	205/75R16	
	—	—	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—
スペア		205/75R16	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ	「5B23 2395」	令和 1年

【備考】2段アオリ。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ