日付：R07. 04/18

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0736211

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年3月	2PG-FS75GZ	冷凍バン	FS75GZ-500004

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
478,631km	381PS/280KW	A/T　シフトパイロット １２速	エアー	長：9,250　mm 幅：2,290　mm 高：2,510　mm 門高：2,480 mm

◎：良好　　○：通常走行問題なし　　△：要修理　　／：装備無し　　※あくまでも当社判断基準によるものです

◤ エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

◤ ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

◤ 電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	デジタル 純正品

◤ 上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ Ｉ 型キーストン

◤ キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ 、 汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

◤ 走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	／	
エアサス	◎	総輪エアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	アルミ 300L 300L

◤ デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	キャリア取付面 前デフ滲み
デフロック	◎	

特記事項　キャブ内キズ・汚れ、アイドリングストップ付、マフラー遮熱板凹み。センターコンソール割れ。
スマートキー2個、ボディキー4本（固着使用不可）、燃料タンクキー3本。

記録簿　有（H30/6～R5/7）

◤ タイヤ残量

単位：mm

	15	15	
	15	15	
9	9	9	8
9	8	9	8
スペア		10	—

◤ タイヤサイズ

	265/70R19.5	265/70R19.5	
	265/70R19.5	265/70R19.5	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スペア		265/70R19.5	—

素材：アルミ　　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本トレクス	「10-171505-2」	平成30年
【備考】断熱材：サイド75mm　リヤ75mm。 ラッシングレール2段、ジョロダーレール4列、水抜き穴2対、間仕切り付、フェリーフック2対、庫内灯2列、左サイド扉片開き式（鍵閉まった状態で固着、使用不可）、リヤ収納扉開閉不良、リヤ台枠凹み、床後部凹みあり、リヤ左観音扉補修跡有り。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	サーモキング	SLXE400 「GLW1097315」	平成30年
【備考】--29℃設定 +24.6℃ → -7.0℃ （1ｈ） 確認。　稼動時間 12601ｈ。 リヤエバ下内寸高さ 2300mm。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】　　【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ