日付：R07. 04/04

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0836106

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 2年9月	2PG-FEAV0	塵芥車	FEAV0-582089

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
62,771km	150PS/110KW	M/T　5速	バキューム	長：　mm 幅：　mm 高：　mm 門高：　mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	○	PTO付近滲み
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	ステンレス 床面、サイド下部、ステンレス張

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ 、 汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	アンダーミラー取付割れ、キャップ欠品。

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ 汚れ。
燃料タンク	◎	スチール 70L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	モリタエコノス	KA7441D 「06174534」	令和 2年
【備考】回転式、排出ダンプ式、容積4.4立米、積載荷重中心位置荷箱前端より1,080mm、連続スイッチ付。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

特記事項　キャブ内キズ・汚れ。
エンジンキー3本。
記録簿　無 ()

タイヤ残量

単位：mm

	10	10		
	—	—		
10	10	10	10	
—	—	—	—	
スペア		0	—	

タイヤサイズ

	195/85R16	195/85R16		
	—	—		
195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16	
—	—	—	—	
スペア		195/85R16	—	

素材：スチール　備考：









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ