日付：R07.04/18

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：1036022

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成25年7月	TKG-FC9JJAA	冷凍バン	FC9JJA-11328

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
545,233km	210PS/154KW	M/T　6速	エアー	長：5,830　mm 幅：2,100　mm 高：2,160　mm 門高：2,090　mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

◤ エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

◤ ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

◤ 電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

◤ 上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ縞板

◤ キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ エグレ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

◤ 走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

◤ デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内キズ汚れ　インパネポケット欠品　センターコンソールBOX蓋割れ
エンジンキー２本　タンクキー１本
※※R3/01月：走行距離:381,638km時クラッチOH(記録簿有)

記録簿　有（H25/10～R6/4）

◤ タイヤ残量

単位：mm

	5	5	
	—	—	
5	5	3	3
—	—	—	—
スペア		3	—

◤ タイヤサイズ

	225/80R17.5	245/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	HFCJA-FLAFDN「4KY0067-01」	平成25年
【備考】断熱リヤ75mm・サイド50mm。ラッシングレール２段。庫内灯３ケ。前方水抜き穴２ケ。保冷カーテン。門口左右下部曲り。リヤ台枠凹み。			
冷凍機／直結	菱重	TDSS50A-12	平成25年
【備考】-30℃設定　+34℃　→　+12.4℃　確認（1ｈで）。　稼働時間4500ｈ。			
格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6475D「S40609065」	平成25年
【備考】PG寸法：全長1550mm・全幅2180mm・有効長1285mm・有効幅2010mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ