日付：R07. 04/04

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：1036080

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年6月	QKG-CYM77A	土砂禁ダンプ	CYM77A-7000272

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
966,378km	380PS/279KW	M/T　7速	エアー	長：7,600 mm 幅：2,200 mm 高：750 mm 門高： mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	クランクシール（フロント、リヤ）、オイルパン、フロントケースオイル漏れ
水混入	◎	
水漏れ	△	ヒーターコア無し、ホース直結
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり 、 汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	キャリア取付面
デフロック	／	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
土砂禁ダンプ	極東開発工業	DD12-671G「13U010202F」	平成25年6月

【備考】船底型、電動天蓋（右開き）、前方梯子、密閉型、スコップ掛け

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有









特記事項 エンジンキー1本、リモコンキー1本、燃料タンクキー1本。

記録簿　無 ()

タイヤ残量

単位：mm

	3	4	
	—	—	
0	1	1	0
1	0	0	0
スペア	—	—	

タイヤサイズ

	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11R22.5 14PR	11R22.5 16PR	11R22.5 14PR	11R22.5 16PR
スペア		—	—

素材：スチール　備考：

【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ